

「2026年度ネットワーク機器保守」  
 仕様書に対する質問への回答

番号	書類名	対象箇所	質問	回答
1	仕様書	<p>4. 1対象機器と設置場所</p> <p>【型番】OSFP-400G-ZR                      【シリアル】                      XTC215154517                      XTC215254806                      XTC215154527                      XTC215254800</p> <p>【型番】QSFP-100G-LR4                      【シリアル】                      XLB203800522                      XLB204400063</p> <p>【型番】SFP-10G-LR                      【シリアル】                      XDP2038A012W                      XDP2038A0181</p>	<p>左記トランシーバが搭載されている筐体のシリアル番号をご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>以下の通りである。</p> <p>【型番】OSFP-400G-ZR                      【シリアル】                      XTC215154517 →7280PR3(JPA22230912)                      XTC215254806 →7280PR3(JPA22230931)                      XTC215154527 →7280PR3(JPA22230941)                      XTC215254800 →7280PR3(JPA22230941)</p> <p>【型番】QSFP-100G-LR4                      【シリアル】                      XLB203800522 →720XP-96ZC2(JPE20483085)                      XLB204400063 →720XP-48ZC2(HBG231003ZC)</p> <p>【型番】SFP-10G-LR                      【シリアル】                      XDP2038A012W →720XP-96ZC2(JPE20483085)                      XDP2038A0181 →720XP-96ZC2(JPE20483085)</p>
2	仕様書	<p>4. 2対応日時・実施場所</p> <p>(ウ)24 時間 365 日オンサイト故障受付から 2 時間以内を目標に作業員が修理物品を持ち込み修理開始できること。</p>	<p>設置先拠点に予め予備機を設置することは可能でしょうか。交換が必要な事象が発生した際に、その予備機を交換機として使用することを想定しています。</p>	<p>設置先拠点での管理責任が発生することになり、懸念があるため請け負いかねる。</p>